

# TAVASZI VÍZMÉRŐ ELLENŐRZÉS

A téli fagyok elmúltával is célszerű ellenőrizni vízmérő berendezéseinket és hozzájuk tartozó csővezetékeket. Különösen fontos ez a hétvégi telkek, ritkábban látogatott ingatlanjaink esetén.

Már egy kisebb belső csőtöréskor jelentős mennyiségű víz szivároghat el, ami károsítja az épületeket és az elfolyt víz költségét is a tulajdonosnak kell viselnie.

Az ellenőrzést a következő képen végezheti el: 30°C

- Zárjon el minden vízcsapot. Győződjön meg róla, hogy a vécéartályok nem töltenek, a vizet használó háztartási gépek nem működnek.
- Ellenőrizze a vízmérő állapotát. Ha néhány perces megfigyelés alatt a legkisebb kerék sem forog, minden rendben van.

Amennyiben mindent elzárt és a vízmérő kerekei mégis forognak, akkor vélhetően belső csőtörés történt és a hiba elhárításához vízvezeték szerelőt kell hívni.

Kérjük, szíveskedjen ellenőrizni vízóráját, valamint a belső vízellátó rendszerét a lehetséges károk elhárítása és a jelentős kiadások elkerülése érdekében.

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.